ATEX Atmosphère explosive niveau 0

Réglementaires

15/11/2026

Public et prérequis

Aucun

Personnel amené à travailler en zone à risque d'explosion mais sans intervenir sur des équipements soumis à la réglementation ATEX. Les travaux de nettoyage, peinture, manutention, calorifugeage, tuyauterie, etc. rentrent dans cette catégorie

Les objectifs

Se repérer dans une zone ATEX
Appliquer les procédures spécifiques aux zones ATEX
Identifier un matériel ATEX
Citer les dangers et les comportements à risques en zone ATEX

Les méthodes pédagogiques et d'encadrement

Participative, basée sur l'expérience du formateur
Support Power point
Vidéos spécifiques

Validation et certification

Attestation de fin de formation

Contenu de la formation

Définition rapide de l'ATEX

Sensibilisation aux explosions

- Notions succinctes et pratiques de zone explosives/ATEX
- Connaître les risques et les effets d'une explosion. Utilisation d'exemples significatifs avec films/photos
- Mécanismes d'une explosion. Le triangle du feu. Notions succinctes et pratiques des domaines d'explosivité
- Substances inflammables les plus dangereuses (hydrogène, etc.)

Se repérer dans une zone ATEX

- Panneau ATEX
- Qu'est-ce qu'un plan de zone

Procédures à appliquer en zone ATEX

- Permis de feu
- Accès des véhicules en unité
- Impact sur les EPI (Vêtements de travail et chaussures de sécurité antistatiques)
- Procédure d'urgence

RÉFÉRENCE
REGATENO00001S

CENTRES DE FORMATION
Nancy-Maxéville, Thaon-les-Vosges, Bar-le-Duc, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz, Henriville, Bouxières-sous-Froidmont, Metz

DURÉE DE LA FORMATION
0,5 jour

ACCUEIL PSH
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Moyens de compensation à étudier avec le référent handicap du centre concerné.

Les + du pôle formation

• 2000 jeunes formés par an
• 500 demandeurs d'emploi formés par an
• 3000 entreprises partenaires
• Accompagnement individualisé
• Diplômes reconnus par l'Etat

• Savoir-être, management, sécurité
• Pédagogie innovante (par projets, en îlots, projet Voltaire, Olympiades des métiers)
• Equipement en machines modernes qui préparent aux métiers de demain

Dangers et comportements à risque en zone ATEX

- Risques des chocs accidentels : étincelle, dégradation d'un équipement ATEX (perte de ses caractéristiques)
- Utilisation du portable
- Redémarrage de véhicules en cas de nappe de gaz

Matériel adapté et le matériel interdit en zone ATEX

- Outillage ATEX (bronze…)
- Savoir identifier simplement un matériel ATEX par les lettres EX.
- Utilisation d'outillage électrique en zone explosive (ex : visseuse-deviseuse, multimètres, Nettoyeur HP autonome, etc.)
- Electricité statique, tresses de continuité électrique des tuyauteries, mise à la terre

Contrôle des connaissances par QCM

Modalités d'évaluation

Evaluation finale réalisée par le formateur
Si résultat favorable, (70% bonnes réponses mini), une attestation de Niveau 0 est délivrée à l'issu de la formation

Contact

commercial@formation-industries-lorraine.com

Coût et financement

Sur demande et transmis dans le devis

Modalités d'inscription

A réception du bulletin d'inscription et du devis signé, transmission à l'entreprise de la convention et des documents d'entrée en formation (convocation, règlement intérieur, …)

Personne en situation de handicap

Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap

Délai d'accès

5 jours

Organisation de la formation

7 heures / jour